



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И
НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)

«23» декабря 2022 г.

Москва

№ 119

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации
строителей газового и нефтяного комплексов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Докутович Алексей Борисович
2. Губанок Иван Иванович
3. Жариков Андрей Викторович
4. Шувалова Елена Леонидовна
5. Вирясова Галина Николаевна

Председательствовал - Докутович Алексей Борисович
Секретарь – Шувалова Елена Леонидовна

Кворум имеется.

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций:
 - 1.1. ООО "Газстройинновация" (7728695618)
 - 1.2. ООО "Русстройтехнологии" (7714957736)
 - 1.3. ООО "СТРОЙПРОЕКТГРУПП" (9729311346)
 - 1.4. АО "ОРГТЕХСЕРВИС" (7714022066)
 - 1.5. ООО "Геострим Дриллинг" (7733509401)
 - 1.6. ООО "Современные технологии измерения газа" (7737080610)
 - 1.7. ООО "ССК Газрегион " (7729657870)
 - 1.8. АО "Межрегионтрубопроводстрой" (7706241963)
 - 1.9. ООО "ТЭКсвязьинжиниринг" (7736101593)

СЛУШАНИЯ:

1.1. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Газстройинновация"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 09.04.2012.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021).

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о переносе рассмотрения меры дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Газстройинновация"** применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **штрафа в размере 10 000** (десять тысяч) руб. со сроком оплаты до 22.01.2023 (30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "Газстройинновация"** применить меру дисциплинарного воздействия **штрафа в размере 10 000** (десять тысяч) руб. со сроком оплаты до 22.01.2023 (30 календарных дней).

1.2. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Русстройтехнологии"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 26.07.2019.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **штрафа в размере 10 000** (десять тысяч) руб. со сроком оплаты до 24.12.2022 (30 календарных дней).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Русстройтехнологии"** продлить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **штрафа в размере 10 000** (десять тысяч) руб. со сроком оплаты до 22.01.2023 (30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "Русстройтехнологии"** продлить меру дисциплинарного воздействия в виде **штрафа в размере 10 000** (десять тысяч) руб. со сроком оплаты до 22.01.2023 (30 календарных дней).

1.3. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "СТРОЙПРОЕКТГРУПП"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 10.08.2021.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о продлении меры дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 25.11.2022.

ООО «СТРОЙПРОЕКТГРУПП» представлен Отчет за 2021 (вх.№1190 от 26.09.2022). Отчет за 2021 не соответствует:

- п.5.2. Положения о членстве в СРО АСГиНК (Сведения по ИТР);
- п.2.2.1 Требования СРО АСГиНК к наличию системы аттестации по промышленной безопасности;
- п.2 Требования СРО АСГиНК к СМК (отсутствует СМК)

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "СТРОЙПРОЕКТГРУПП"** продлить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **штрафа в размере 13 000** (тринадцать тысяч) руб. со сроком оплаты до 22.01.2023 (30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "СТРОЙПРОЕКТГРУПП"** продлить меру дисциплинарного воздействия в виде **штрафа в размере 13 000** (тринадцать тысяч) руб. со сроком оплаты до 22.01.2023 г. (30 календарных дней).

1.4. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **АО "ОРГТЕХСЕРВИС"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021).

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о переносе рассмотрения меры дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **АО "ОРГТЕХСЕРВИС"** перенести рассмотрение материалов на очередное заседание дисциплинарной комиссии.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО "ОРГТЕХСЕРВИС" перенести рассмотрение материалов на очередное заседание дисциплинарной комиссии.

1.5. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО "Геострим Дриллинг" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 10.08.2021.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с: - п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021).

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о переносе рассмотрения меры дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии. В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО "Геострим Дриллинг" применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **штрафа в размере 10 000** (десять тысяч) руб. со сроком оплаты до 21.02.2023 (60 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО "Геострим Дриллинг" применить меру дисциплинарного воздействия **штрафа в размере 10 000** (десять тысяч) руб. со сроком оплаты до 21.02.2023 (60 календарных дней).

1.6. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО "Современные технологии измерения газа" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 19.04.2010.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с: - п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021).

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о переносе рассмотрения меры дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО "Современные технологии измерения газа" применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **штрафа в размере 10 000** (десять тысяч) руб. со сроком оплаты до 22.01.2023 (30 календарных дней)

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО "Современные технологии измерения газа" применить меру дисциплинарного воздействия **штрафа в размере 10 000** (десять тысяч) руб. со сроком оплаты до 22.01.2023 (30 календарных дней).

1.7. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.12.2022 №241):

1.7.1. Акт внеплановой выездной проверки №8/389 от 19.04.2022 в отношении **легкого несчастного случая** с Назарчуком В.А. – водителем автомобиля 6 разряда произошел 10 марта 2022 года 14 часов 00 минут на объекте строительства «Этап 6.9.1 Лупинги магистрального газопровода "Сила Сибири". Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год в составе стройки «Магистральный газопровод Сила Сибири», Амурская область, пикет 578.

Вид происшествия: Транспортные происшествия в т.ч. на наземном транспорте.

Причины несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ (код 08);
2. отсутствие или недостаточный контроль со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Издан приказ, в связи с произошедшим несчастным случаем, о привлечении работников, виновных в нарушениях требований охраны труда, к дисциплинарной ответственности. Ознакомлены с данным приказом причастные работники ООО «ССК «Газрегион».

2. Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях Общества с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.

3. Внесены дополнения в инструкцию по охране труда для машиниста автомобиля: при стоянке автомобиля на объектах строительства и нахождении в них водителей размещать транспортные средства вдали от непосредственного производства работ.

4. Руководителям всех уровней предписано:

- 4.1. Обеспечить контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда.

- 4.2. Обеспечить контроль за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины, использованием безопасных методов и приемов труда в соответствии с инструкциями по охране труда.

- 4.3. Обеспечить ознакомление всех водителей автомобиля Общества с внесенными изменениями в инструкцию по охране труда для водителя автомобиля.

1.7.2. Акт внеплановой выездной проверки 11/389 от 18.05.2022 в отношении **легкого несчастного случая** с Нагорным О.Н. – стропальщиком 5 разряда произошел 17 февраля 2022 года 13 часов 55 минут на объекте строительства «Этап 6.9.1 Лупинги магистрального газопровода "Сила Сибири". Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год в составе стройки «Магистральный газопровод Сила Сибири», Амурская область, поселок Соловьевск.

Согласно акту медицинского освидетельствования выданного ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» на состояние опьянения № 14 от 17.02.2022 г., установлено состояние опьянения. В крови Нагорного О.Н. обнаружен этанол в концентрации 1,97 г/л. Дата вынесения медицинского освидетельствования 18.03.2022.

Вид происшествия: Падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывины и др.

Причины несчастного случая: Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (код 13). Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения (13.1).

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"» были проведены мероприятия:

1. Издан приказ, в связи с произошедшим несчастным случаем, о привлечении работников, виновных в нарушениях требований охраны труда, к дисциплинарной ответственности. Ознакомлены с данным приказом причастные работники ООО «ССК «Газрегион».
2. Проведен внеплановый инструктаж работникам ООО «ССК «Газрегион» с разбором обстоятельств и причин несчастного случая, происшедшего 17.02.2022 г.
3. Руководителям всех уровней предписано: обеспечить контроль за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины, использованием безопасных методов и приемов труда в соответствии с инструкциями по охране труда.
4. Издано распоряжение о недопущении руководителям объектов передавать полномочия руководства помощникам мастеров.

1.7.3. Акт внеплановой выездной проверки 30/389 от 12.12.2022 в отношении **легкого несчастного случая** с Сандером А.В.–монтажником технологических трубопроводов 4 разряда Механизированной колонны № 18 произошел 15 сентября 2022 года 21 час 30 минут на объекте строительства: «Этап 6.9.1 Лупинги магистрального газопровода "Сила Сибири". Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год в составе стройки «Магистральный газопровод Сила Сибири», при выполнении работ по центровке трубы, расположенной вблизи н.п. Дактуй, Магдагачинского района, Амурская область.

Вид происшествия: удары случайными падающими предметами.

Причины несчастного случая: Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе отсутствие или недостаточный контроль со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины (код – 8.1)

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"» были проведены мероприятия:

1. Издан приказ, в связи с произошедшим несчастным случаем, о привлечении работников, виновных в нарушениях требований охраны труда, к дисциплинарной ответственности. Ознакомлены с данным приказом причастные работники ООО «ССК «Газрегион».
2. Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях Общества с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.
3. Руководителям всех уровней предписано:
 - Обеспечить контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда.
 - Обеспечить контроль за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины, использованием безопасных методов и приемов труда в соответствии с инструкциями по охране труда.
4. Внесено дополнение в инструкцию по охране труда для монтажника технологических трубопроводов:
 - при проведении манипуляций с трубопроводом (стыковки, перемещений и пр.) во избежание защемлений не братья за кромки трубопровода, пользоваться специальными ручными приспособлениями (поддерживающими, зажимными и др.).
5. Обеспечить ознакомление причастных работников вверенных подразделений с внесенными изменениями в инструкцию по охране труда для монтажника технологических трубопроводов.

1.7.4. Акт внеплановой выездной проверки 32/389 от 13.12.2022 в отношении **легкого несчастного случая** с Яценко А.А. – водителем автомобиля 6 разряда произошел 16 ноября 2022 года 16 часов 30 минут на объекте строительства: «Этап 6.9.1 Лупинги магистрального газопровода "Сила Сибири". Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год

в составе стройки «Магистральный газопровод Сила Сибири», на территории ремонтно-механической мастерской, расположенной: Амурская область, Тындинский район поселок Соловьевск.

Вид происшествия: падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания.

Причины несчастного случая:

1. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда - (код - 10). Не проведение инструктажа по охране труда. (код - 10.1).
2. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе неосторожность, невнимательность, поспешность (код – 15.1).

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Издан приказ, в связи с произошедшим несчастным случаем, о привлечении работников, виновных в нарушениях требований охраны труда, к дисциплинарной ответственности. Ознакомлены с данным приказом причастные работники ООО «ССК «Газрегион».
2. Провести внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях Общества с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.
3. Руководителям всех уровней предписано:
 - Обеспечить контроль за своевременным проведением инструктажей по охране труда.
 - обеспечить контроль за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины, использованием безопасных методов и приемов труда в соответствии с инструкциями по охране труда.

Учитывая изложенное в п.п.1.7.1 - 1.7.4, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

1.8. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что АО «Межрегионтрубопроводстрой» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 27.07.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.12.2022 №241):

1.8.1. Акт внеплановой документарной проверки №14/779 от 15.06.2022 в отношении **легкого несчастного случая** произошедшим с Григорьевым В. В. - газорезчиком АО «МРТС», который произошел 18.01.2022 г в 10 ч 30 м на территории Салмановского (Утренний) НГКМ, находящейся по адресу Ямало- Ненецкий автономный округ, Тазовский район, Филиал «ЛЗС-Утренний» Сваебойный участок № 2/2. Филиал «ЛЗС-Утренний» сваебойный участок №2, площадка строительства Северного ледозащитного сооружения, баржа МГС.

Вид происшествия: Повреждения при возгорании легковоспламеняющихся веществ и одежды.

Причины несчастного случая:

1. Не применение пострадавшим СИЗ рук (код 11);
2. Неудовлетворительная организация производства работ (код 08). Отсутствие или недостаточный контроль со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины (08.30), выразившееся в недостаточном контроле ответственным за производство работ Яковлевым А.А., в соответствии с должностной инструкцией производителя работ № 33.7 от 01.07.2018

По факту происшествия АО «Межрегионтрубопроводстрой» были проведены мероприятия:

1. Причины и обстоятельства происшествия доведены до сведения работников АО «МРТС» и подрядных организаций.
2. Проведены внеплановые инструктажи работникам АО «МРТС» и подрядных организаций на тему «Безопасное ведение работ».

1.8.2. Акт внеплановой документарной проверки № 16/779 от 02.08.2022 в отношении **легкого несчастного случая** произошедшим с Карапетьяном С.А. - стропальщиком 5 разряда АО «МРТС», который произошел 24.03.2022 г в 10 ч 00 м на территории Салмановского (Утренний) НГКМ, находящейся по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район производственная площадка участка строительства ЮЛЗС этапы 2,3,11,13.1,13.2,15. Площадка складирования металлолома производственного участка №11/1 ЮЛЗС общей площадью: 50 м².

Вид происшествия: Контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами

Причины несчастного случая:

1. Проведено внеплановое обучение по безопасным методам при погрузо-разгрузочных работах со всеми работниками привлекаемыми к данным работам на проекте филиала ЛЗС АО «МРТС».
2. Работники структурных подразделений АО «МРТС» ознакомлены с обстоятельствами и причинами произошедшего несчастного случая.
3. Мастер Галимзянов С.Р. **отстранен** от производства погрузо-разгрузочных работ с 28.03.2022г.

1.8.3. Акт внеплановой документарной проверки № 17/779 от 05.08.2022 в отношении **легкого несчастного случая** произошедшим с Тимченко Н.В. - монтажником наружных трубопроводов 5 разряда АО «МРТС», который произошел 26.03.2022 в 10 час 30 минут на площадке складирования металлолома производственного участка №11/1 филиала «ЛЗС-Утренний» строительства Терминал СПГ и СГК «Утренний» этапы 2,3,11,13.1,13.2,15 общей площадью 50 м², расположена на территории Салмановского НГКМ, Тазовского района, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вид происшествия: Защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними)

Причины несчастного случая:

1. Тимченко Н.В. - монтажник наружных трубопроводов 5 разряда проявил личную неосторожность, невнимательность, поспешность (код – 15.1);
2. Неудовлетворительная организация производства работ (код 08.1) со стороны ответственного исполнителя работ.

По факту происшествия АО «Межрегионтрубопроводстрой» были проведены мероприятия:

1. Причины и обстоятельства происшествия с монтажником наружных трубопроводов 5 разряда Тимченко Н. В. доведены до сведения работников АО «МРТС» и подрядных организаций.
2. Проведены внеплановые инструктажи работникам АО «МРТС» и подрядных организаций на тему «Меры безопасности при проведении сварочно-монтажных работ».

1.8.4. Акт внеплановой документарной проверки № 18/779 от 09.08.2022 в отношении **легкого несчастного случая** произошедшим с Мухамбетказиным С.Б.- стропальщиком 6 разряда АО «МРТС», который произошел 09.04. 2022 г в 19 час 20 минут на площадке «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Этапы 2, 3, 11, 13.1, 13.2, 15» участок № 11/4 Общестроительных работ. расположенного на территории Салмановского НГКМ, Тазовского района, Ямало-Ненецкого автономного округа. Пешеходная дорожка, предназначенная для передвижения персонала по производственной территории, покрытая укатанным снежным массивом посыпана песком

Вид происшествия: Падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания.

Причины несчастного случая:

Мухамбетказин С.Б. - стропальщик 6 разряда, пострадавший проявил личную неосторожность, невнимательность;

По факту происшествия АО «Межрегионтрубопроводстрой» были проведены мероприятия:

1. Причины и обстоятельства происшествия со стропальщиком 6 разряда Мухамбетказиным С.Б. доведены до сведения работников АО «МРТС» и подрядных организаций.
2. Проведены внеплановые инструктажи с работниками о соблюдении требований безопасности во время передвижения по территории производственных объектов и жилых городков (ИОТ 2018-03-72) с фиксацией в Журнале инструктажа.
3. С целью исключения проскальзывания необходимо обеспечить ежедневную (в зимний период времени) посыпку противоскользящими сухими смесями (песок и т.п.) в местах передвижения персонала с обязательным контролем обеспечения нескольких поверхностей - постоянно.
4. Обеспечить достаточную освещенность на рабочих местах, отсутствие посторонних предметов (проводов, мебели, оборудования и т.п.) в местах передвижения персонала, установке предупредительных знаков и надписей и т.п.
5. Организована ежедневная предсменная проверка применения работниками противоскользящих накладок на обувь – ежедневно перед сменой.
6. Назначены дежурные из состава подчиненных работников за подсыпку песком мест проходов на производственной территории в течение рабочей смены.

1.8.5. Акт внеплановой документарной проверки № 19/779 от 12.08.2022 в отношении **легкого несчастного случая** произошедшим с Дмитриевым Р.А. - бетонщиком 4 разряда АО «МРТС», который произошел 19 апреля 2022 г в 10 час 20 минут на территории Салмановского (Утренний) НГКМ, находящейся по адресу Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район производственная площадка участка строительства СЛЗС этапы 2,3,11,13.1,13.2,15.

Вид происшествия: Падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания

Причины несчастного случая:

1. Дмитриев Р.А. - бетонщик 4 разряда, пострадавший проявил личную неосторожность, невнимательность. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев (код – 15.)
2. Неудовлетворительная организация производства работ (код 08) со стороны ответственного исполнителя работ, выразившееся в: - недостаточном контроле со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;

По факту происшествия АО «Межрегионтрубопроводстрой» были проведены мероприятия:

1. Проведено обучение по безопасным методам при организации и проведению работ повышенной опасности, с работниками привлекаемыми к работам на проекте филиала «ЛЗС-Утренний» АО «МРТС».

2. Причины и обстоятельства произошедшего несчастного случая с бетонщиком 4 разряда Дмитриевым Р.А. доведены до сведения работников структурных подразделений АО «МРТС».

1.8.6. Акт внеплановой документарной проверки № 20/779 от 16.08.2022 в отношении **легкого несчастного случая** произошедшим с Скоморохом С.Е. - машинистом дизельной электростанции 6 разряда АО «МРТС», который произошел 07.06.2022 г в 00 час 45 минут на территории терминала «Утренний», в географическом отношении расположенной в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, на западном побережье Гыданского полуострова, восточный берег северной части Обской губы. АО «МРТС», Участок № 12, Причальная набережная №4.

Вид происшествия: Контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами (за исключением случаев падения предметов и деталей), в том числе в результате взрыва.

Причины несчастного случая:

1. Скоморох С.Е. - машинист дизельной электростанции 6 разряда, пострадавший проявил личную неосторожность, невнимательность, поспешность (код – 15.1), выразившуюся в нарушении: «ИОТ 2018-03-09 Инструкции по охране труда для машиниста передвижной дизельной электростанции»;
2. Неудовлетворительная организация производства работ (код 08.1) со стороны ответственного исполнителя работ, выразившееся в: - недостаточном контроле со стороны линейного руководителя и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением рабочими инструкций по охране труда, производственной и трудовой дисциплины

По факту происшествия АО «Межрегионтрубопроводстрой» были проведены мероприятия:

1. Причины и обстоятельства произошедшего несчастного случая с машинистом дизельной электростанции 6 разряда Скоморохом С.Е. доведены до сведения работников структурных подразделений АО «МРТС».
2. Проведены внеплановые инструктажи работникам АО «МРТС» и подрядных организаций на тему «Безопасное ведение работ».
3. Проведена оценка риска при работе с ДЭС, АПС.
4. Проведена проверка всех агрегатов с наличием в конструкции движущихся деталей, вентиляторов и прочее на наличие ограждений и кожухов.

1.8.7. Акт внеплановой документарной проверки № 21/779 от 10.08.2022 в отношении **легкого несчастного случая** произошедшим с Ляпиным Н.Ю.- стропальщиком 5 разряда АО «МРТС», который произошел 04 июля 2022 г в 14 час 30 минут на территории Салмановского (Утренний) НГКМ, находящейся по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район производственная площадка участка строительства ЮЛЗС этапы 2,3,11,13.1,13.2,15

Вид происшествия: Соприкосновение с горячими и раскаленными частями оборудования, предметами или материалами, включая воздействия пара и горячей воды

Причины несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ (код – 08.1) со стороны ответственного исполнителя работ, выразившееся в недостаточном контроле за соблюдением требований безопасности.
2. Использование пострадавшего не по специальности (код - 14).
3. Нарушение требований правил и инструкций по охране труда (код - 13.4);

По факту происшествия АО «Межрегионтрубопроводстрой» были проведены мероприятия:

1. Проведен внеплановый инструктаж по безопасным методам при работе с установкой парогенераторной со всеми работниками привлекаемым к работам на проекте филиала «ЛЗС-Утренний» АО «МРТС».

2. Ознакомлены работники структурных подразделений филиала «ЛЗС-Утренний» АО «МРТС» с обстоятельствами и причинами произошедшего несчастного случая со стропальщиком 5 разряда Ляпиным Н. Ю.

3. Проведена внеочередная проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности начальнику участка Касмынину А.А., мастеру Плоникову А.И.

4. Организована проверка проведения работ с применением ППУ.

1.8.8. Акт внеплановой документарной проверки № 24/779 от 11.11.2022 в отношении **легкого несчастного случая** произошедшим с Бурковым В.Г. - водителем автомобиля 6 разряда АО «МРТС», который произошел 07.10.2022 г в 10 час 30 минут на территории Южно-Тамбейского лицензионного участка. Терминал СПГ «Обский», ТПЗ Производственный участок №10.

Вид происшествия: падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других)

Причины несчастного случая:

Бурков В.Г.- водитель автомобиля 6 разряда, пострадавший проявил личную неосторожность, невнимательность, поспешность.

По факту происшествия АО «Межрегионтрубопроводстрой» были проведены мероприятия:

1. Ознакомлены работники АО «МРТС» с обстоятельствами и причинами произошедшего несчастного случая с водителем автомобиля 6 разряда Бурковым В.Г.

2. Проведены УТЗ с работниками АО «МРТС» по теме «Покидание кабины автомобиля, вахтового автобуса».

3. Проведена актуализация карт оценки риска рабочего места «Водитель автомобиля», «Посадка высадка в вахтовый автобус», «Передвижение по территории организации».

1.8.9. Акт внеплановой документарной проверки № 25/779 от 17.11.2022 в отношении **легкого несчастного случая** произошедшим с Курышевым А.Е. - стропальщиком 6 разряда АО «МРТС», который произошел 20.09.2022 г в 13 час 00 минут в Акватории Обской губы на несудоходной барже «Водолей».

Вид происшествия: удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними.

Причины несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины (код – 08);

2. Использование пострадавшего не по специальности - (код – 14).

По факту происшествия АО «Межрегионтрубопроводстрой» были проведены мероприятия:

1. Ознакомлены работники структурных подразделений филиала «ЛЗС-Утренний»_АО «МРТС» с обстоятельствами и причинами произошедшего несчастного случая со стропальщиком 6 разряда Курышевым А.Е.

2. Проведена внеочередная проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности Заместителю начальника участка Терентьеву И.П., Старшему производителю работ Брагину А.В.

1.8.10. Акт внеплановой документарной проверки № 26/779 от 24.11.2022 в отношении **тяжелого несчастного случая** произошедшим с Шаймуратовым Ф.З. - машинистом дизельной электростанции 6 разряда АО «МРТС», который произошел 19.10.2022 г в 05 час 35 минут на Салмановском (Утреннее) нефтегазоконденсатном месторождении, акватория Обской губы, «Южное ледозащитное (оградительное) сооружение» участок 4, раскрепление секции 26, район сваи СВ 970, находящимся в Ямало-Ненецком автономном округе, Тазовский район.

Вид происшествия: падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других)

Причины несчастного случая:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за соблюдением требований безопасности при выполнении работ повышенной опасности (код – 08.2)
2. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев выразились в отсутствии пострадавшего на своем рабочем месте и выполнении на производственной территории работы, не связанной с порученным производственным заданием. - (код – 15)

По факту происшествия АО «Межрегионтрубопроводстрой» были проведены мероприятия:

1. Ознакомлены работники структурных подразделений филиала «ЛЗС-Утренний» АО «МРТС» с обстоятельствами и причинами произошедшего несчастного случая с машинистом дизельной электростанции 6 разряда Шаймуратовым Ф. З.
2. Отстранить от руководства работами мастера участка №11/3 Елфимова В.В. до проведения внеочередной проверки знаний требований охраны труда.
3. Провести УТЗ с работниками филиала «ЛЗС-Утренний» по теме: «Оказание первой помощи пострадавшему при падении работника с высоты».
4. Пересмотреть ИОТ 2018-03-09 «Инструкция по ОТ для машиниста передвижной дизельной электростанции».
5. Организовано проведение внепланового инструктажа работникам филиала «ЛЗС-Утренний» АО «МРТС» по программе первичного инструктажа на рабочем месте по профессии.
6. Организовано проведение внепланового инструктажа работникам филиала «ЛЗС-Утренний» АО «МРТС» по теме: «Организация работ повышенной опасности».
7. Внесены изменения в карту риска №№15/2022 с учетом причин и обстоятельств несчастного случая с машинистом дизельной электростанции 6 разряда Шаймуратовым Ф.З.

1.8.11. Акт внеплановой документарной проверки № 27/779 от 02.12.2022 в отношении **легкого несчастного случая** произошедшим с Ждановым С.А. - машинистом электросварочного передвижного агрегата с ДВС АО «МРТС», который произошел 25.10.2022 г в 12 час 45 минут на Салмановском (Утреннее) нефтегазоконденсатном месторождении, на береговой части Обской губы, Временный жилой городок «Утренний» АО «МРТС», территория, прилегающая к общежитию №3, проезд для пожарной техники шириной 10,0 м между общежитием №3 и столовой, находящимся в Ямало-Ненецком автономном округе, Тазовский район.

Вид происшествия: падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания.

Причины несчастного случая:

Неосторожность, невнимательность, поспешность (код – 15.1)

По факту происшествия АО «Межрегионтрубопроводстрой» были проведены мероприятия:

1. Ознакомлены работники структурных подразделений филиала «ЛЗС-Утренний» АО «МРТС» с обстоятельствами и причинами произошедшего несчастного случая с машинистом электросварочного передвижного агрегата с ДВС Ждановым С.А.
2. Организовано повторное ознакомление работников с КАОР №9/2021 от 01.11.2021 г. «Передвижение персонала по территории ВЖГ».
3. Организовано повторное ознакомление работников с КАОР №10/2021 от 01.11.2021 г. «Передвижение персонала по территории производства работ».
4. Проведен внеплановый инструктаж работникам структурных подразделений филиала «ЛЗС-Утренний» по ИОТ 2018-03-72 «Инструкция по ОТ при нахождении и

передвижении по территории предприятия и производственным объектам, расположенным на суше».

5. Организовано ежедневную (в зимний период времени) посыпку противогололедными материалами (песок, песко-соляная смесь) мест передвижения персонала.

6. Перед началом выполнения работ назначать дежурных из числа подчиненных работников, ответственных за безопасное состояние мест проходов и передвижения персонала к рабочим местам, очистку от наледи и снега, посыпку противогололедными материалами.

7. Организовать ежедневную предсменную проверку применения работниками антигололедных накладок на обувь при передвижении, за исключением мест, где антигололедные накладки применять запрещено.

8. Провести митинги по охране труда с рабочими объекта с обсуждением ситуаций, влекущих за собой падения работников при движении.

9. Подготовлена молния по извлечению уроков по несчастному случаю со Ждановым С.А.

1.8.12. Акт внеплановой документарной проверки № 28/779 от 07.12.2022 в отношении **легкого несчастного случая** произошедшим с Винокуровым В.И. - монтажником наружных трубопроводов 5 разряда АО «МРТС», который произошел 31.10. 2022 г в 19 час 15 минут на Салмановском (Утреннее) нефтегазоконденсатном месторождении, на береговой части Обской губы_Временный жилой городок 520 СЛЗС АО «МРТС», территория, прилегающая к общежитию №2, проход между общежитием №2 и столовой, общей площадью 10 м2., находящимся в Ямало-Ненецком автономном округе, Тазовский район.

Вид происшествия: падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания.

Причины несчастного случая:

Неосторожность, невнимательность, поспешность (код – 15.1).

По факту происшествия АО «Межрегионтрубопроводстрой» были проведены мероприятия:

1. Ознакомлены работники структурных подразделений филиала «ЛЗС-Утренний» АО «МРТС» с обстоятельствами и причинами произошедшего несчастного случая с монтажником наружных трубопроводов 5 разряда Винокуровым В.И.

2. Организовано повторное ознакомление работников с КАОР №9/2021 от 01.11.2021 г. «Передвижение персонала по территории ВЖГ».

3. Организовано повторное ознакомление работников с КАОР №10/2021 от 01.11.2021 г. «Передвижение персонала по территории производства работ».

4. Проведен внеплановый инструктаж работникам структурных подразделений филиала «ЛЗС-Утренний» по ИОТ 2018-03-72 «Инструкция по ОТ при нахождении и передвижении по территории предприятия и производственным объектам, расположенным на суше».

5. Организовано ежедневную (в зимний период времени) посыпку противогололедными материалами (песок, пескосоляная смесь) мест передвижения персонала.

6. Перед началом выполнения работ назначать дежурных из числа подчиненных работников, ответственных за безопасное состояние мест проходов и передвижения персонала к рабочим местам, очистку от наледи и снега, посыпку противогололедными материалами.

7. Организовать ежедневную предсменную проверку применения работниками антигололедных накладок на обувь при передвижении, за исключением мест, где антигололедные накладки применять запрещено.

8. Провести митинги по охране труда с рабочими объекта с обсуждением ситуаций, влекущих за собой падения работников при движении.

9. Подготовлена молния по извлечению уроков по несчастному случаю с Винокуровым В.И.

Учитывая изложенное в п.п.1.8.1 - 1.8.12, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении АО «Межрегионтрубопроводстрой» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО «Межрегионтрубопроводстрой» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

1.9. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО "ТЭКсвязьинжиниринг" первоначальное наименование ООО «ИСКРА ИНТЕРНЭШНЛ ТРЕЙД Лтд» создано 10.02.1993. Решением № 3 от 16.02.2004 единственного Участника – ООО «Санэкстрейд Лтд», ООО «ИСКРА ИНТЕРНЭШНЛ ТРЕЙД Лтд» переименовано в ООО «ТЭКсвязьинжиниринг».

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.12.2022 №241) по Акту внеплановой выездной проверки № 13/560 от 19.06.2022) в отношении тяжелой производственной травмы с Даниловым К.Б. – стропальщиком ООО "ТЭКсвязьинжиниринг", который произошел 07 июня 2022 г в 11 час 00 минут на Строительном объекте «Реконструкция Петербургского спортивно-концертного комплекса», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Гагаринское, пр. Юрия Гагарина, д. 8, кадастровый номер: 78:14:0007633:3082.

Вид происшествия: удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними.

Причины несчастного случая: Неудовлетворительная организация производства работ, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины (код – 08).

По факту происшествия ООО "ТЭКсвязьинжиниринг" были проведены мероприятия:

1. Обстоятельства данного несчастного случая со стропальщиком Даниловым К.Б. доведены до сведения всех работников организации без разглашения персональных данных.
2. Доведена до всех работников ООО «ТЭКсвязьинжиниринг», занятых на должности «стропальщик» актуальная и достоверная информация о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющих на рабочих местах.
3. Проведен со всеми стропальщиками ООО «ТЭКсвязьинжиниринг» внеплановый инструктаж на рабочем месте.
4. Проведена внеплановая оценка профессионального риска на рабочем месте стропальщика.
5. Проведена специальная оценка условий труда.
6. Проведено внеочередное обучение по охране труда Данилову К.Б., Суваке И.Г., Вуйиичу Л.Д., Шорникову В. В.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении ООО "ТЭКсвязьинжиниринг" применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО "ТЭКсвязьинжиниринг" применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

**Повестка дня исчерпана.
Заседание Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.**

Председатель
Дисциплинарной комиссии

Секретарь
Дисциплинарной комиссии



А.Б. Докутович

Е.Л.Шувалова