



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)

«22» декабря 2017 г.

Москва

№ 66

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **Вирясова Галина Николаевна**
2. **Данилина Светлана Петровна**
3. **Летаев Андрей Евгеньевич**
4. **Ревин Анатолий Иванович**

Приглашены:

1. **Скурихин Владимир Александрович – начальник Контрольно – экспертного управления.**
2. **Фёдоров Александр Александрович - заместитель начальника Контрольно – экспертного управления.**

Председательствовал - Летаев Андрей Евгеньевич
Секретарь – Вирясова Галина Николаевна

Кворум имеется.

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ОАО «Сварочно-монтажный трест» (ИНН 7702023587).**
2. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «Новые технологии» (ИНН 7722741628).**

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ОАО «Сварочно-монтажный трест»** было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 15.12.2009 года (реестр № 15).

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 22.12.2017 г. № 167) в отношении несчастного случая, произошедшего на производстве **ОАО «Сварочно-монтажный трест»**.

Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ, а именно:

1) нарушен п. 5.2 «Инструкции на предварительное испытание участка газопровода с ПК 1797+50 по ПК 1797+02 (152 п.м.) сближение газопровода с объектом» № ПИ-3-2017-ГИ/СГМ/НГКМ/СМТ/1608,9.

2) нарушение Инструкции №164 АО «СМТ» « По охране труда для моториста цементировочного агрегата».

В целях устранения причин несчастного случая **ОАО «Сварочно-монтажный трест»** были проведены следующие мероприятия:

1. Проведен внеплановый инструктаж с работниками участка «Виледь» АО «СМТ»;
2. Издан приказ по материалам расследования несчастного случая с машинистом цементировочного агрегата участка «Виледь» АО «СМТ» Потаевым А.П.;
3. Работники АО «СМТ» ознакомлены с обстоятельствами и причинами несчастного случая с машинистом цементировочного агрегата Потаевым А.П.;
4. Усилен контроль за выполнением требований безопасного проведения работ, согласно ППР, технологических карт и инструкций по охране труда.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **ОАО «Сварочно-монтажный трест»** применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**.

Голосование:

«ЗА»	4 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ОАО «Сварочно-монтажный трест»** применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что АО «Новые Технологии» было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 01.07.2017 года (реестр № 756).

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 22.12.2017 г. № 167) в отношении несчастного случая, произошедшего на производстве АО «Новые Технологии».

Несчастный случай с работниками АО «Новые Технологии» произошел в связи с несовершенством технологического процесса в компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» при проведении огневых работ и неудовлетворительной организацией производства работ по замене задвижки Р-4 (Ду 500), так как не были определены участки трубопровода, на которых могут возникнуть опасные производственные факторы, а именно наличие разветвлений и тупиковых участков.

Несовершенство технологического процесса (код 02), выразившееся:

- В недостатке разработанных мероприятий по замене задвижки Р-4 (Ду 500) мер, определяющих безопасность при проведении огневых работ;

Неудовлетворительная организация производства работ (код 08), выразившаяся:

- в неисполнении п. 15 мероприятий по замене задвижки Р-4 (Ду 500), по окончанию пропарочных работ не закрыта задвижка Ду-100 Ру-40. Нарушены п. 1.8 раздела 1 «Общие положения», п.п. 2.1, 2.12 раздела 2 «Подготовительные работы» типовой инструкции о порядке ведения сварочных работ и других огневых работ на взрывоопасных и пожароопасных объектах нефтяной промышленности (приложение №6 ППБО-85), п.п. 3.2, 4.5, 6.2, 6.5 инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и пожароопасных объектах SPD-OP-INS-00008, утвержденной начальником управления по эксплуатации месторождения компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.».

- компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» не предусмотрела в полном объеме меры, определяющие безопасность при проведении огневых работ, в разработанных мероприятиях по замене задвижки Р-4 (Ду 500) не определены участки трубопровода, на которых могут возникнуть опасные производственные факторы, а именно наличие разветвлений и тупиковых участков.

Комиссия установила, что групповой несчастный случай с электрогазосварщиками Жариковым Ю.Н. и Латыповым С.Ю. и машинистом передвижной электростанции Масеевым Д.А. произошедший 16.08.2017 в АО «Новые Технологии» подлежит квалификации как несчастный случай, связанный с производством, оформлению актом формы Н-1.

В целях устранения причин несчастного случая АО «Новые Технологии» были проведены следующие мероприятия:

1. работники АО «Новые Технологии» ознакомлены с обстоятельствами и причинами группового несчастного случая с электрогазосварщиками Жариковым Ю.Н. и Латыповым С.Ю. и машинистом передвижной электростанции Масеевым Д.А.;
2. проведён внеочередной инструктаж по организации безопасного проведения огневых работ на действующих трубопроводах с разгерметизацией трубопровода с регистрацией в Журнале инструктажей на рабочем месте;
3. проведено обучение ИТР по типовой инструкции «О порядке проведения огневых работ».

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **ОАО «Новые Технологии»** применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**.

Голосование:


«ЗА»	4 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **АО «Новые Технологии»** применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**.

Повестка дня исчерпана.
Заседание Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.

Заместитель Председателя
Дисциплинарной комиссии



А.Е. Летаев

Секретарь
Дисциплинарной комиссии



Г.Н. Вирясова